


# Getinge Assured Buhar Kimyasal İndikatör

## Yorumlama Tablosu



**İşlem görmemiş**



**Başarılı**

Tüm buhar sterilizasyon parametreleri karşılandığında mor renk yeşile döner (yeşil, açık ila koyu yeşil arasında değişebilir).



**Başarısız**

Herhangi bir mor renk kalıntısı, başarısız olduğunu gösterir.